À COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB
Agência Ambiental de Sorocaba

Assunto: Solicitação de fiscalização, apuração e responsabilização pela emissão de odores na região do Parque Vista Bárbara, em Sorocaba/SP

Prezado Gerente, Allan Cellim Da Silva

RAUL MARCELO DE SOUZA, vereador de Sorocaba/SP, titular da cédula de identidade RG nº 30.351.354-23 e inscrito no CPF sob o nº 288.123.258-23, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 342.246, vem, respeitosamente perante o gerente da Agência Ambiental de Sorocaba, expor e requerer atuação deste órgão, tendo por fundamento a Lei estadual nº 997/1976, bem como o artigo 225 da Constituição Federal, diante do caso a seguir exposto:

Na cidade de Sorocaba, especificamente no bairro Residencial Vista Barbara e adjacências, ocorre há cerca de três anos uma questão constante sobre mau cheiro, recorrentemente relacionado à Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 2 (ETE-S2), gerenciada pelo SAAE, autarquia de tratamento de água e esgoto deste município.

Vale destacar que o bairro objeto da presente representação constitui empreendimento regularmente aprovado pelos órgãos públicos competentes, encontrando-se, entretanto, em situação de grande proximidade com a ETE-S2, conforme demonstra o mapa abaixo:



O acionamento da CETESB decorre da ausência de solução efetiva por parte da Prefeitura Municipal e da autarquia responsável (SAAE). Embora sejam frequentemente divulgadas medidas destinadas à mitigação do problema, os moradores relatam que os resultados obtidos são temporários e insuficientes, não sendo capazes de solucionar de forma definitiva a situação.

Os moradores relatam que o mau cheiro tem causado diversos problemas respiratórios, especialmente nas crianças e idosos da região, **ocasionando gastos recorrentes com medicamentos, idas constantes aos hospitais, além da impossibilidade de receber visitas**, seja por vergonha do terrível cheiro, seja pelo desconforto causado na dificuldade em respirar, fato é que este vereador tem recebido relatos de pessoas sentindo-se presas em suas próprias casas.

Esses mesmos moradores esforçaram-se para solucionar o problema, tendo criado um grupo junto ao diretor responsável pelo SAAE, o Sr. Glauco

Enrico, tendo acionado a imprensa por diversas vezes, conforme revelam as notícias aqui referenciadas[1], além de terem organizado abaixo-assinados[2] e exposto a situação por meio de cartazes, como a imagem a seguir demonstra:



Os documentos anexos revelam a quantidade de mensagens e tentativas de solução que foram encaminhadas pelos próprios residentes da área às autoridades responsáveis, todas infrutíferas.

Ademais, este vereador encaminhou indicação para a solução da questão, no mês de julho de 2025, tendo recebido a seguinte resposta (doc. anexo) diretamente do SAAE:

> Resposta de 08/07/2025 - *Em atenção à Indicação em pauta, informamos que foram realizadas manutenções preventivas nas redes coletoras de esgoto que atendem a referida região. Tratam-se de manutenções que abrangem a substituição de tubulações dentre outras ações necessárias a*

[1] https://www.jornalcruzeiro.com.br/mau-odor-incomoda-moradores-do-parque-vista-barbara.html
https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/noticias/2025/05/747938-mau-cheiro-incomoda-moradores-de-bairros-da-zona-norte.html
https://www.portalporque.com.br/sorocaba-regiao/moradores-da-regiao-do-vitoria-regia-voltam-a-denunciar-mau-cheiro-provocado-pelo-saae/

[2] https://www.change.org/p/esta%C3%A7%C3%A3o-de-tratamento-de-esgoto-saae-no-parque-vista-barbara-sorocaba-sp

> *fim de mitigar a ocorrência de avarias futuras, ou ainda, a inoperância do sistema. Em paralelo, destacamos que o SAAE realiza o monitoramento das grandes redes (emissários) através das equipes operacionais e, quando identificadas avarias no sistema, uma equipe de Despacho manutenção é prontamente acionada.*

Ocorre que, apesar das supostas providências relatadas pela autarquia, os moradores continuam registrando a ocorrência dos odores, circunstância que indica duas possibilidades, seja a ineficiência ou a ausência da adoção de adoção de medidas.

Portanto, ainda que o SAAE e a Prefeitura de Sorocaba afirmem estar adotando providências para mitigação da situação, a persistência das reclamações ao longo dos anos demonstra a necessidade de atuação fiscalizatória da CETESB, órgão competente para exercer atividades de controle, monitoramento e fiscalização ambiental, bem como para prevenir e reprimir situações que possam comprometer a qualidade ambiental e o bem-estar da população.

Diante de todo o exposto, requer-se:

A) A fiscalização, **com urgência**, na Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 2 (ETE-S2) e em suas instalações, a fim de apurar a origem e as causas dos odores relatados pelos moradores do Parque Vista Bárbara e bairros adjacentes;

B) A realização de vistorias e análises técnicas para confirmar as causas do problema e verificar se a operação da unidade está em conformidade com as normas ambientais;

C) A verificação de irregularidades, a adoção das medidas cabíveis, incluindo notificações, multas, exigência de correções e definição de prazo para eliminação ou redução dos odores.

D) A apuração de eventual falha ou demora dos responsáveis pela operação, gestão e fiscalização do sistema de esgotamento sanitário,

considerando que o problema é conhecido pelos órgãos municipais e pela população há anos, tendo se agravado nos últimos meses.

E) A solicitação aos órgãos e entidades municipais responsáveis de informações sobre as providências já tomadas para resolver o problema, bem como os estudos, relatórios e planos de ação existentes.

F) Seja conferida prioridade à presente representação, diante da persistência do problema e do impacto contínuo na qualidade de vida dos moradores.

Termos em que,

Pede deferimento.

Sorocaba, 12 de junho de 2026.

RAUL MARCELO

Vereador do Município de Sorocaba/SP